

Entretien et vérification annuelle des XR6000

- XR6239 graissage tampons, vérification sono, éclairage, chauffage suite au changement du câblot 380
- XR6233 graissage tampons, problème sono.
- X 2232 graissages tampons vérification du chargement batteries suite au changement des courroies



Voiture de cantonnement :

Préparation du support avant collage du nouveau revêtement de sol

Grue:

- Le bogie avant a été décoincé
- Réfection des contacts électriques du sélecteur de vitesse et protection étanche du sélecteur
- Essai des vérins : de nombreuses fuites vont nécessiter un démontage de plusieurs vérins.



Wagon porte CR8:

Les couches successives de peinture jaune ne partant pas à la brosse métallique, Georges a considéré qu'un grattage était nécessaire. Travail d'orfèvre !



Remise en état de la scie



* Entretien des espaces verts encore et toujours...



* Modélisme:

Préparation de l'environnement de la gare en courbe

